
Servicii de revizie UPS RIELLO DSNA Cluj

I.D.: 102121165

Data publicarii	29.08.24	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.483,62 RON - 3.483,62 RON

Descriere: Revizie generala UPS RIELLO model MPT 30 cu seriile : - MU42UT406770002 - MU42UT406770003 Următoarele activități sunt incluse: - Notarea observațiilor utilizatorului despre UPS - Inspecție vizuală a stării de funcționare - Verificarea conectării corecte a UPS-ului la instalația electrică și a cabinetului de baterii - Verificarea conectării corecte a circuitelor de sarcină - Verificarea condițiilor de mediu (temperatură, ventilație, etc.) - Verificarea și notarea alarmelor / evenimentelor din trecut - Mutarea sarcinilor pe prize neprotejate / închiderea by-pass manual dacă UPS este prevăzut cu acesta - Oprire UPS - Deschidere carcasă - Igienizare - Verificare conexiuni circuite interne - Verificare baterii - Reintroducere în circuit a UPS-ului - Upgrade firmware - Efectuarea testelor finale - Reconectarea sarcinilor - Test funcționare pe baterii 10 min - Notare parametri înainte și după test baterii - Predarea către utilizator - Întocmirea și semnarea procesului verbal
