

## Reparatii auto

I.D.: 82653492

---

Data publicarii	26.05.23	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 401,07 RON - 401,07 RON

---

Descriere: Reparatii auto pentru autoturismul Dacia Duster PH 47 PCP . Acestea reparatii vor consta in furnizare si inlocuit: - FURTUN PRESIUNE DPF, - SENZOR TEMPERATURA GAZE EVACUARE.

---