

---

## Reparatie vioara

I.D.: 80138775

---

Data  
publicarii 20.03.23

Coduri CPV

50860000-1

---

Pretul  
estimativ: 3.900,00 RON - 3.900,00 RON

---

Descriere: diagnoză instrument; schimbat limbă și prăguș superior; scos gât din corp, refăcut proiecție, montat limbă nouă, centrat direcție gât, recalculat menzură 332 mm, relăcuit zona afectată; schimbat chei; schimbat cordar + 2 fixuri Wittner, legătură Kevlar; schimbat căluș; schimbat popic și reglaje; schimbat bărbie și mecanism TITAN; curățat și lustruit instrument

---