
Intervenție mecanică la mecanism ridicare/coborâre elindă de la excavator Erc 1400-09 aparținând UMC Rovinari (Pinoasa)

I.D.: 101171793

Data publicarii	08.08.24	Coduri CPV	50530000-9
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: În urma verificărilor periodice efectuate privind starea tehnică a cablurilor de susținere de la mecanismul de ridicare/coborâre elindă (braț roată port-cupe) la excavatorul ERC 1400x30/7-09 din cadrul UMC Rovinari/sector Pinoasa s-a constatat faptul că acestea prezintă 4 lițe rupte, diametrul măsurat fiind de 36,1 mm (de la D 40 mm nominal), conform celor semnalate de reprezentanții UMC Rovinari, fapt ce presupune înlocuirea acestor cabluri.
