
REPARATIE RICOH BACAU

I.D.: 43827119

Data
publicarii 26.08.19

Coduri CPV 50323200-7

Pretul
estimativ: 1.000,00 RON - 1.000,00 RON

Descriere: REPARATIE RICOH 4510 BACAU Reparatie imprimanta Ricoh SP4510 prin operatiuni specifice de service in vederea redarii calitatii print-ului si pentru readucerea echipamentului in parametrii recomandati de catre producator REPARATIE RICOH SG 3110 BACAU Se efectueaza operatiuni specifice de service in vederea functionarii echipamentului in parametrii normali, recomandati de catre producator, pentru redarea calitatii print-ului (RAR BACAU NR 271 / 09.07.2019)
