
Servicii de reparatii la nava - Draga Dunarea Maritima

I.D.: 40131469

Data publicarii	18.12.18	Coduri CPV	50241000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.996,00 RON - 7.996,00 RON

Descriere: Servicii de reparat caldarina PRESS 30 N tip 614 M: electromotor, automat ardere (modul electronic) - 1 buc - predat cu probe; Servicii de reparat boiler STEIBEL ELTRON SHZ 120 LCD: bloc rezistente STE 248940 6kw 230V, anod protectie, senzor temperatura, termostat siguranta, garnitura bloc rezistente - 1 buc - predat si probe.În cazul în care Prestatorul nu reuseste sa-si îndeplineasca obligatiile asumate prin comanda, atunci Achizitorul are dreptul de a solicita, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din obligatia nerealizata din valoarea comenzii, pentru fiecare zi de întârziere, pâna la îndeplinirea efectiva a obligatiilor. Penalitatile se vor aplica începând cu prima zi de întârziere de când nu s-au respectat obligatiile conform termenului de prestare convenit. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului initial pentru care s-au calculat. În cazul în care Achizitorul nu își onoreaza obligatiile de plata în termenul convenit, Prestatorul are dreptul de a solicita, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din plata neefectuata, pentru fiecare zi de întârziere. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului initial pentru care s-au calculat.
