
Servicii de reparație autovehicul DACIA Duster

I.D.: 38142661

Data publicarii	30.08.19	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.09.19	Pretul estimativ:	1.680,00 RON - 1.680,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de reparație pentru un autovehicul DACIA Duster, cu SS: UU1HSDJ9G53981764, care cuprind principalele operațiuni: înlocuire kit distribuție, pompă apă, lichid răcire motor, curea accesorii, plăcuțe frână față. Garantie : pentru piese - conform producătorului, pentru serviciile prestate - min. 6 luni.
