
Verificare stingatoare si hidranti interiori

I.D.: 47162264

Data publicarii	12.06.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.710,00 RON - 1.710,00 RON

Descriere: Servicii de verificare hidranti interiori : - verificare integritate elemente instalatii si hidranti ; - verificare robineti si vane ; - verificare accesorii si dotari ; - verificare presiune si debit. Pretul ofertat este /buc. hidrant, doar pentru serviciile de verificare. Acest pret nu contine valoarea eventualelor componente defecte si al manoperei de inlocuire a acestora. Serviciile de verificare a hidrantilor se efectueaza numai in judetul Hunedoara. Servicii de verificare a stingatoarelor de incendiu tip P6. Pretul reprezinta valoarea manoperei de verificare/buc. stingator. Acest pret nu contine valoarea eventualelor componente defecte si al solutiilor stingatoare, respectiv gaz de refulare in cazul in care este necesara inlocuirea acestora. Serviciile de verificare stingatoare se efectueaza numai in judetul Hunedoara. Verificare stingator de incendiu tip G2-G5. Pretul contine numai valoarea manoperei de verificare a stingatorului, si nu contine valoarea pieselor de schimb si a solutiilor de stingere. Serviciile de verificare stingatoare se efectueaza numai in judetul Hunedoara.
