
Reparatie instalatie hidranti UMFT Chirurgie experimentală

I.D.: 51496022

Data publicarii	10.11.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.299,60 RON - 3.299,60 RON

Descriere: Furnizare si montaj robinet hidrant 2" tip C cu racord fix -3 buc Teava refulare tip TURAP C52 D13, SUPRON 3, certificata CE , EN 671-2- 6 buc Rola furtun tip C cu racorduri legate si manson 20 ml- 4 buc Instructiuni utilizare hidrant -6 buc Registru de control -1 buc
