
Furnizare servicii de reparatii autovehicul VW T5 - MAI 35142

I.D.: 15820704

Data publicarii	01.11.16	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 01.11.16

Descriere: Furnizare servicii de reparatii autovehicul VW T5, SERIE SASIU - WV1ZZZ7HZDH042981 : DEFECTIUNI - se aprinde martorul din bord aferent motorului, in culoare galbena si se limiteaza la viteza de aproximativ 80 km/h. Prezinta jocuri la sistemul de directive, iar la bara stabilizatoare are un surub rupt (cel care tine bucsa pe bara stabilizatoare).
