
Pachet servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor

I.D.: 68765965

Data publicarii	03.05.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.534,00 RON - 4.534,00 RON

Descriere: Pachetul contine : - verificare hidranti interiori de incendiu - 154 buc. x 18 lei/buc = 2772 lei ; - verificare hidranti exteriori de incendiu - 9 buc. x 18 lei/buc. = 162 lei ; - piese de schimb si accesorii - 1600 lei . Total pachet servicii si piese de schimb : 4534 lei. Serviciile se presteaza numai in municipiul Hunedoara
