

Servicii de reparare a caroseriilor pentru Volkswagen Kombi(T5)

I.D.: 18417557

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.03.17 | Coduri CPV | 50112111-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 20.03.17 | Pretul estimativ: | 17.000,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

Descriere: Servicii de reparare pentru un autovehicul din dotarea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara cu urmatoarele date de identificare: - autovehicul marca VOLKSWAGEN KOMBI (T5), Tip motor CAAC, Sursa energie Motorina, Serie sasiu WV2ZZZ7HZBH013610, An de fabricatie 2011; Operatiunile necesare sunt urmatoarele: - înlocuire: grila ventilatie bara protectie-1 buc, balama capota motor-2 buc, material amortizare zgomot (nisa motor)-2 buc, capota motor-1 buc, grila protectie pentru vehicule cu far ceata stg/dr-2 buc, grila radiator-1 buc, acoperire fata-1 buc, proiector ceata-2 buc, suport tampon-1 buc, acoperire bara protectie-2 buc, acoperire ochelar bara protectie-2 buc, far cu lumini de semnalizare stg-1 buc, radiator racire motor-1 buc, condensator (radiator) climatizare-1 buc, compresor climatizare-1 buc, aripa fata stg-1 buc, carenaj (capsaj roata fata stg/dr)-2 buc, panou lateral-1 buc, radiator intercooler-1 buc, air bag volan-1 buc, air bag pasager-1 buc, ; - vopsire: suprafete exterioare elemente care fac obiectul schimbarii. Elaborarea unui deviz estimativ de reparatie, cu specificarea componentelor care, posibil, fac obiectul schimbarii si manopera aferenta înlocuirii si vopsirii lor.
