

---

## **Servicii reparații scule descarcerare conform anunt de publicitate nr. ADV1080926/22.05.2019**

I.D.: 42844236

---

Data publicarii	23.05.19	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 22.065,00 RON - 22.065,00 RON

---

Descriere: Servicii reparații scule descarcerare conform anunt de publicitate nr. ADV1080926/22.05.2019 LOTUL 1 Servicii reparații Scule de descarcerare Holmatro de pe autospeciala de descarcerare MERCEDES VITO MAI-35304 Furtun coadă Depărtător SP 3240+ Furtun coadă Foarfecă CU 3035NCT Furtun coadă cilindru depărtător RA 3321 Furtun coadă cilindru depărtător RA 3322 Furtun tambur HR 3520 scurte Furtun tambur HR 3520 lungi Furtun B03SOU (2 buc.) Furtun coadă Deschizător uși HDO 100 TOTAL VALOARE REPARATII + PIESE DE SCHIMB LOTUL 1 = 19.630,00 LEI LOTUL 2 Servicii reparații grup pompare hidraulic TPU10+ de pe autospeciala de descarcerare MERCEDES VITO MAI-35304 Ulei motor Ulei hidraulic Filtru aer mare Filtru aer mic Bujii Materiale consumabile de service (Decarburol, Materiale reglaj supape hidraulice, materiale mici) TOTAL VALOARE REPARATII + PIESE DE SCHIMB LOTUL 2 = 2.435,00 LEI

---