
Servicii de verificare, reparare, încărcare a stingătoarelor de incendiu și verificare, reparare hidranți de incendiu din Centralul și subunitățile S.R.T.F.C. Timișoara

I.D.: 65974879

Data publicarii	07.02.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 80.884,00 RON - 80.884,00 RON

Descriere: SRTFC Timișoara are nevoie, pentru anul 2021/2022, de verificat, reîncărcat și reparat următoarele cantități de stingătoare și hidranți: Cantitati: conform caiet de sarcini Verificare stingător P6 - 940 buc. o din care încărcat stingătoare P6 - 116 buc. Verificare stingător G5 - 705 buc. o din care reparat și încărcat - 87 buc. Verificare stingător SM9 - 4 buc. Verificare stingător P/SM50 - 3 buc. Verificare stingător P/SM100 - 5 buc. Verificat hidrant interior - 130 buc. Verificat hidrant exterior - 108 buc.
