
Reparatie accidentala la automacara tip LIEBHERR, montata pe sasiul unui camion Scania, cu nr. de inmatriculare NT-84-SHB

I.D.: 16596488

Data publicarii	09.12.16	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.12.16	Pretul estimativ:	14.720,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Se vor presta servicii de reparatie (achizitie si inlocuire traductor unghi de lungime cablu Rope length angle senzor) la o automacara 20 tone - compusa din structura macara Liebherr, model LTF 1035-3.1 montata pe sasiu de camion Scania, model CB 6x4 MNZ.
