

SERVICII DE REPARATIE DISPOZITIVE MEDICALE DIN DOTAREA SECTIILOR UROLOGIE, OFTALMOLOGIE SI MEDICINA DENTARA - IMPLANTOLOGIE

I.D.: 48655801

Data publicarii	05.08.20	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	65.301,60 RON - 65.301,60 RON
	6.205,67 RON - 6.205,67 RON
	19.362,11 RON - 19.362,11 RON
	6.205,67 RON - 6.205,67 RON
	5.950,00 RON - 5.950,00 RON
	5.950,00 RON - 5.950,00 RON
	1.220,00 RON - 1.220,00 RON

Descriere: 4. Reparatie sistem de uretroscopie cu sursa de litotripsie flex calculase seria 2001076, nr.inv.13721, CANTITATE - 1 BUC. CONFORM CAIET DE SARCINI / SPECIFICATIEI TEHNICE ANEXATE IN SICAP. 6. Reparatie sonda 10MHz parte componenta a consolei Eyecubed cu pedala din completul sistemului integrat pentru sala de operatii oftalmologice, nr.inv.24877, CANTITATE - 1 BUC. CONFORM CAIET DE SARCINI / SPECIFICATIEI TEHNICE ANEXATE IN SICAP. 7. Reparatie sonda UBM 40 MHz B-scan, parte componenta a consolei Eyecubed cu pedala din completul sistemului integrat pentru sala de operatii oftalmologice nr.inv.24797, CANTITATE - 1 BUC. CONFORM CAIET DE SARCINI / SPECIFICATIEI TEHNICE ANEXATE IN SICAP. 5. Reparatie sonda 10MHz parte componenta a consolei Eyecubed cu pedala din completul sistemului integrat pentru sala de operatii oftalmologice, nr.inv.24797, CANTITATE - 1 BUC. CONFORM CAIET DE SARCINI / SPECIFICATIEI TEHNICE ANEXATE IN SICAP. 2. Reparatie pompa vacuum pentru aspiratie centralizata md.TMV-VL 18, nr.inv.24442, CANTITATE - 1 BUC. CONFORM CAIET DE SARCINI / SPECIFICATIEI TEHNICE ANEXATE IN SICAP. 3. Reparatie pompa vacuum pentru aspiratie centralizata md.TMV-VL 18, nr.inv.24443, CANTITATE - 1 BUC. CONFORM CAIET DE SARCINI / SPECIFICATIEI TEHNICE ANEXATE IN SICAP. 1. Reparatie autokeratorefractometru KR-800, seria 4762043, parte componenta a combinei oftalmologice nr.inv.25613, CANTITATE - 1 BUC. CONFORM CAIET DE SARCINI / SPECIFICATIEI TEHNICE ANEXATE IN SICAP.
