

## **Furnizare servicii de de verificare, reparare, reincarcare stingatoare de incendiu conform ADV142420**

I.D.: 99315226

---

Data publicarii	27.06.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.481,10 RON - 3.481,10 RON

---

Descriere: Pachetul cuprinde servicii de de verificare, reparare, reincarcare stingatoare de incendiu, conform deviz. \*) Conform Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 135/2023, capitolul II. Art.20 "Urmatoarele stingatoare de incendiu nu se admit la utilizare si se caseaza: a) De tip "soda acid"; b) Cu spuma chimica; c) Cu clorobromometan sau tetraclorura de carbon; d) Care functioneaza prin rasturnare; e) Cu recipientul de cupru sau alama imbinat prin sudura moale/lipire sau niture; f) Cu recipient din otel imbinat prin nituire; g) Pentru care nu se mai gasesc piese de schimb sau agenti de stingere cu care au fost certificate; h) Portabile si mobile considerate atipice fata de standardele aplicabile; i) La care nu se poate identifica agentul de stingere cu care au fost incarcate de catre producator si certificate; j) Al caror recipient nu respecta prevederile Prescriptiei tehnice PT C 5-2003, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr.306/2003, cu modificarile ulterioare; k) Care nu au fost puse la dispozitie in mod legal pe piata." \*\*) Conform Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 135/2023, capitolul II, Art. 12 "Stingatoarele de incendiu se supun reincarcarii la urmatoare situatii: a) dupa fiecare utilizare; b) la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producatorul stingatorului de incendiu; c) la cel mult 3 ani de la ultima reincarcare; d) ori de cate ori se constata scaderea masei incarcaturii sub toleranta de umplere precizata in standarta

---