
Servicii de reparare si intretinere sistem de supraveghere video

I.D.: 104723422

Data publicarii	25.10.24	Coduri CPV	50343000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	23.970,00 RON - 23.970,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Servicii de reparare si intretinere sisteme de supraveghere video pentru DVR Hikvision = 2 buc, camere de supraveghere video exterioar si interior = 28 buc, inlocuire mufe conectare videobalun set = 28 seturi, inlocuire mufe alimentare DCM = 56 buc, inlocuire alimentator 12V = 3 buc, manopera.
