

REPARATII BOILER 5000L

I.D.: 56347883

Data
publicarii 22.04.21

Coduri CPV 45331110-0

Pretul
estimativ: 49.596,85 RON - 49.596,85 RON

Descriere: DESFACERE IZOLATII TERMICE LA BOILER EXISTENT 5000L MP 22 PROBE DE PRESIUNE PENTRU DETERMINAREA DEFECTELOR LA CORPUL BOILERULUI ANS 1 GOLIREA BOILERULUI 5000 L BUC 1 DEMONTARE CAPAC BOILER BUC 1 DEMONTARE SUPAPA SIGURANTA BUC 1 DEMONTARE ROBINET VENTIL DN 65 BUC 2 DEMONTARE ROBINET VENTIL DN 50 BUC 2 DEMONTARE ROBINET VENTIL DN 40 BUC 1 DEMONTARE ROBINET VENTIL DN 32 BUC 1 DEMONTARE OALA CONDENS DN 50 BUC 1 DEMONTARE TERMOREGULATOR ABUR DN 65 BUC 1 DEMONTARE VANA PN 10, DN 65 BUC 3 DEMONTARE DISTRIBUTOR COLECTOR SERPENTINA BUC 2 DEMONTARE SERPENTINA BOILER BUC 1 DEMONTARE SUPORTI SUSTINERE SERPENTINA BUC 2 CURATIRE INTERIOARA CORP BOILER-MAL-CALCAR BUC 1 DEMONTARE FUND BOMBAT BOILER 5000L BUC 1 PROCURARE SI MONTAJ FUND BOMBAT BOILER 5000L BUC 1 GRUNDUIRE CORP BOILER LA INTERIOR SI EXTERIOR MP 44 INLOCUIRE SUPORTI SERPENTINA BUC 2 CONFECTIONARE SERPENTINA BOILER 5000L BUC 1 MONTARE SEROENTINA BOILER BUC 1 MONTARE DISTRIBUTOR SERPENTINA BUC 2 MONTARE CAPAC BOILER BUC 1 INLOCUIRE TERMOMANOMETRU BUC 1 INLOCUIRE SUPAPA SIGURANTA 1 1/4"-6BARI BUC 2 INLOCUIRE ROBINET VENTIL DN 65 BUC 2 INLOCUIRE ROBINET VENTIL DN 50 BUC 2 INLOCUIRE ROBINET VENTIL DN 40 BUC 1 INLOCUIRE ROBINET VENTIL DN 32 BUC 1 INLOCUIRE OALA CONDENS DN 50 BUC 1 INLOCUIRE VANA PN 10, DN 65 BUC 3 REMONTARE TERMOREGULATOR BOILER DN 60 BUC 1 INLOCUIRE TERMOMANOMETRU CU ROBINET DE CONTROL 1/2 BUC 1 PROBA PRESIUNE CORP BOILER 5000L BUC 1 PROBA DE PRESIUNE PENTRU SERPENTINA BOILER BUC 1 CONFECTII METALICE, AGRAFE FIER B