

---

## Serviciu reparatie autosanitara Mercedes-Benz

I.D.: 85115869

---

Data publicarii	27.07.23	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.07.23	Pretul estimativ:	12.042,04 RON - 12.042,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: "Serviciu reparatie sistem alimentare autosanitara Mercedes-Benz sasiu: WDB9066338S333672: \* inlocuire: 6 injectoare, 1 senzor presiune rampa comuna, ansamblu pompa rezervor, garnitura, etansare pompa, 6 buc. saiba injector, filtru combustibil, O-ring pompa inalta presiune; \* spalare instalatie combustibil \* codare/calibrare sistem injectie \* piese OE sau OEM , \* lucrarile vor fi finalizate in termen de maxim 5 zile lucratoare de la plasarea comenzii ferme, \* emiterea unui deviz estimativ pentru defectiunile care se constata in urma lucrarilor de reparatie, \* delegatul din partea unitatii va asista la executarea lucrarilor, \* service autorizat R.A.R. loc. Constanta." =1 prestare

---