
Servicii de reparatie scapari abur uscatoare 1 si 2

I.D.: 55930788

Data publicarii	09.04.21	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 795,98 RON - 795,98 RON

Descriere: Serviciile de reparatie scapari abur uscatoare 1 si 2, constau in : - oprit instalatia abur (izolare); - demontat mufa redusa de alimentare; - achizitionat mufa redusa abur; - montat mufa redusa noua de alimentare abur ; - pus in functiune cu abur si factur probe. Valoare totala: 795.98 lei, fara TVA.
