

Servicii de inlocuit ferodouri discuri ambreiaj

I.D.: 73193771

Data publicarii	14.09.22	Coduri CPV	34326100-9 50110000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.396,00 RON - 1.396,00 RON

Descriere: Unitatea militara 01145 Roman achizitioneaza Servicii de inlocuit ferodouri discuri ambreiaj , astfel: -Servicii de reparare a unui ambreiaj dublu. Inlocuire ferodouri la cele 2 discuri de ambreiaj (disc 420 mm), pe ambele fete ale discului - 1396,00 lei fara Tva. Repararea unui ambreiaj presupune inlocuirea ferodourilor la cele 2 discuri de ambreiaj (disc 420 mm), pe ambele fețe ale discului. Operațiuni necesare : 1. Preluare de la beneficiar ; 2. îndepărtare ferodou uzat ; 3. Degresare ; 4. Sablare parte metalica discuri ; 5. Inspectie vizuala ; 6. Montare ferodouri cu nituri otel ; 7. Control componente ; 8. Transport la beneficiar ; 9. Predare documente la beneficiar; Specificatii ferodouri : Diametru exterior = 420 mm; Diametru interior = 220 mm; Grosime = 5 mm. Documentele asociate achizitiiei: factura fiscala, certificat de garantie 24 luni (atat pentru manopera cat si pentru piese), declaratie de conformitate emisa de prestator prin care se asuma reconditionarea conform dosarului de reconditionare arhivat la operatorul economic, fisa tehnica material de frictiune utilizat, DEVIZ pentru 1 serviciu care va detalia consumul de piese/materiale si manopera. Declaratia de conformitate cf EN 17050-1/2005 se emite pe baza urmatoarelor informatii suport: dosarul reconditionarii dezvoltate de prestator si inspectiile de calitate/conformitate care se executa de prestator cf propriilor proceduri .
