
Servicii de reparare autobuz Mercedes Benz Intouro

I.D.: 105105755

Data publicarii	06.11.24	Coduri CPV	50113200-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.11.24 11:00	Pretul estimativ:	3.000,00 RON - 5.000,00 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Unitatea Militara 02214 Bucuresti achizitioneaza servicii de reparatie a autobuzului Mercedes Benz Intouro, A-11296, serie sasiu WEB63372013289607, AN FABRICATIE 2021. Defectiune constatata: eroare citire senzor emisii, rezultand martor de regenerare permanenta a filtrului de particole in bord.
