
Servicii de reparatii pentru autovehicule

I.D.: 43541637

Documente participare:

- BT 03 XFU.pdf

Data publicarii	06.03.20	Coduri CPV	50110000-9
Termenul limita pentru depunere:	09.03.20	Pretul estimativ:	300,00 RON - 300,00 RON
Descriere:	Serviciul de reparatie consta in inlocuirea platan carbuni electromotor si a tamburilor frana spate pentru autovehiculul marca Renault Symbol cu numarul de inmatriculare BT 03 XFU Cartea de identitate a autovehiculului se regaseste in atach		
