
Reparatie la autospeciala ATPVM Mercedes Sprinter cu nr. de înregistrare - MAI 31210

I.D.: 56631859

Data publicarii	05.05.21	Coduri CPV	50116100-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.05.21	Pretul estimativ:	1.800,00 RON - 1.800,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Autoritatea contractantă are în intenție achiziționarea următorului serviciu: Reparatie la autospeciala ATPVM Mercedes Sprinter cu nr. de înregistrare - MAI 31210, fiind necesar efectuarea unor reparatii la instalatia electrica/de incarcare aparatura electrica medicala si iluminat din salonul medical - inlocuire buton negru folie 20*20 cu 4 leduri si cablu de conectare, reparat instalatie electrica becuri stroboscopice.
