

---

## Servicii de reparare masina spalat Arctic,uscator Aeg si Indesit

I.D.: 106312696

---

Data publicarii	29.11.24	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.510,00 RON - 1.510,00 RON

---

Descriere: Reparatie masina spalat rufe Arctic, inlocuit pompa ev.apa,rezistenta incalzire apa, perii colectoare. Uscator Indesit ,inlocuit curea, dispozitiv inchidere usa. Uscator AEG, inlocuit role cu rulment sustinere tambur la DGASPC SECTOR 1 / CRRN. Buburuza

---