

---

## Reparatie cuier pentru clasa

I.D.: 102140283

---

Data publicarii	28.08.24	Coduri CPV	39160000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 25.200,00 RON - 25.200,00 RON

---

Descriere: Cuierul este confectionat din pal melaminat protejat la margini cu ABS 0,4/22 mm. Reparatia cuierului consta in urmatoarele operatii: - inlocuirea agatatorilor pentru haine; - inlocuirea foliei ABS uzate; - consolidarea suportilor din pal pentru agatatori prin fixare cu holdsuruburi cu diametrul de 4 x 30 mm; - consolidarea prinderii pe zid prin inlocuirea diblurilor cu diametru de 10 x 40 mm. Reparatia este garantata pentru o perioada de timp nedeterminata.

---