
Achizitie serviciul de reparare si intretinere echipament medical

I.D.: 103047493

Data publicarii	17.09.24	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.835,00 RON - 2.835,00 RON

Descriere: Eervicii de reparare si calibrare pentru timpanometrul AT235 cu seria 0930113 Inlocuire tub pompa timpanometru pret : 175,00 ron , Activare licenta Noah 4 pret : 750,00 ron Inlocuire varf sonda tmpanometru (6 buc x 160 ron), pret : 960,00 ron Servicii de calibrare , pret : 950,00 ron Se emite certificat de calibrare
