

Serviciul de reparatie analizor de pulberi model LSPM10 cu inlocuire lampa masura

I.D.: 82638934

Data publicarii 26.05.23

Coduri CPV

50800000-3

Pretul estimativ: 1.260,00 RON - 1.260,00 RON

Descriere: Serviciul de reparatie analizor de pulberi model LSPM10 (inlocuire lampa masura).
