

---

## **Servicii verificare instalatie de stingere incendiu (hidranti) conform anunt nr. ADV1085725**

I.D.: 43339185

---

Data publicarii	26.06.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.760,00 RON - 4.760,00 RON

---

Descriere: 119 hidranti x20 lei/bucata x 2 verificari = 4760 lei - conform anunt nr. ADV1085725  
Instalatiile de stingere incendiu: - Sala de Sport "Leonard Doroftei": hidrant interior - 11 bucati, hidrant exterior subteran - 4 bucati, rezervor apa incendiu - 60 mc, grup pompe - 6 bucati - Sala Sporturilor Olimpia: hidrant interior - 10 bucati, hidrant exterior subteran - 1 bucati, camin alimentare H - Stadion "Ilie Oana": hidrant interior - 52 bucati, hidrant exterior subteran - 4 bucati, rezervor apa incendiu - 200 mc, grup pompe - 3 bucati - Complex Hipodrom: hidrant interior - 26 bucati, hidrant exterior subteran - 9 bucati

---