
2021-82S.Remediere defectiuni sistem videoendoscopie -cap de camera video HD

I.D.: 62757534

Data publicarii	04.11.21	Coduri CPV	50420000-5 50421000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 10.500,00 RON - 10.500,00 RON

Descriere: Reparatie cap de camera HD Serii:VY784739-H Defectiuni constatate:nu are imagine,cablu conectare la unitatea video este defect,mecanism conectare telecop uzat Operatiuni executate:demontat cap de camera: inlocuit cablu conectare la unitatea video inlocuit mecanism conectare telescop inlocuit garnituri etansare Manopera. Executia serviciului panal la finalul lunii decembrie 2021
