
Servicii de reparație VW Transporter MAI 24613

I.D.: 33004784

Data publicarii	04.01.19	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.01.19	Pretul estimativ:	1.154,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Servicii de reparație VW Transporter MAI 24613 Manoperă pentru următoarele operațiuni: - demontat/montat cablaj ABS, - demontat/montat senzor turație - diagnoză - înlocuit cablaj electric - verificat senzor ABS - verificat eficacitate sistem frânare Piese auto - cabluri pentru senzor ABS -1 buc - senzor ABS stânga- 1 buc -cabluri ABS - 1 buc -șurub - 1 buc
