

Reparatii / inlocuiri dale beton cu defectiuni ale platformei de imbarcare / debarcare

I.D.: 39101461

Documente participare:

- ANEXA LA FISA DE DATE A ACHIZITIEI.docx
- caiet de sarcini .pdf
- contract.pdf
- FORMULARE rep dale 5.doc
- PROPUNEREA TEHNICA 5.docx
- FisaDate_DF1066208.pdf
- DUAE_CERERE_38494.xml

Data publicarii	15.10.19	Coduri CPV	45235300-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.10.19	Pretul estimativ:	69.740,00 RON - 69.740,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Obiectul achiziției îl constituie lucrările de reparații / înlocuire dale de beton cu defectiuni ale platformei imbarcare- debarcare (veche). La finalizarea lucrării se vor executa colmatarea rosturilor dalelor de beton care au fost supuse reparațiilor/ înlocuirii. După turnarea betonului acesta se va peria pentru a crește coeficientul de frânare al aeronavelor și va fi tratat cu soluție antievaporare rapidă. Contractul se va derula după cum urmează: Se va proceda la demolarea dalelor de beton care necesită înlocuire, se va reface stratul de fundație, unde este necesar și apoi se va turna o nouă dală de beton. Se va avea în atenție ca demolarea dalelor de beton defecte să se execute în așa fel încât să nu fie afectate dalele din vecinătate. Pentru a se evita distrugerea dalelor învecinate, la dalele care se demolează, se va executa cu mașina de slitat un contur la 10 cm distanță, în interiorul dalei prin sanfrânare cu o adâncime de 10 cm. Se va finaliza cu colmatarea rosturilor cu un material rezistent la ciclurile de îngheț - dezgheț și care să preia din mișcarea existentă în rost. Betonul dalelor va fi de tip BcR5 astfel încât să asigure traficul și staționarea aeronavelor de tip BOEING 737-700 și similare
