

**REPARATIE CONSTR.REMIZA POMPIERI**

I.D.: 50175398

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 29.09.20 | Coduri CPV | 50000000-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 23.097,74 RON - 23.097,74 RON

Descriere: Desfacut lambriu din scandura brad cu recuperarea materialului; desfacerea pardoselilor din beton sclivisit, eliberat moloz; preparat beton si turnat pardoseli cu plasa de Buzau fi 6; demolat zid de caramida, transport moloz; zidarie de caramida recuperata cu mortar de ciment si var; reparatii tencuieli la pereti si tavane; reparat tavan din scandura de brad, lambrieuri; tavan din placi rigips prins pe scandura recuperata si izolat cu placi polistiren; zugraveli interioare la pereti si tavane cu vopsea lavabila, de doua ori; zugraveli interioare la peteri, spoieli cu var; montat gresie si faianta; lucrari de reinvelire acoperis din tigla profilata pe o singura apa, inlocuire sipca; montat usi si ferestre termopan; sapaturi de pamant tare pentru conducta de apa; refacut toaleta deteriorata, inlocuit obiecte sanitare; transport materiale, incarcat si descarat manual, eliberat moloz. Total materiale 8.688,71 lei, manopera = 10.747,37 lei; utilaj = 581,50 lei, contributie asiguratorie de munca = 241,82 lei; cheltuieli indirekte= 2.838,34 lei, total deviz =23.097,74 lei
