

---

## **Servicii de refacere sistem supraveghere sali de clasa - Hikvision 25camere**

I.D.: 90824929

---

Data publicarii 15.12.23

Coduri CPV 50610000-4

---

Pretul estimativ: 25.000,00 RON - 25.000,00 RON

---

Descriere: Pentru refacerea/upgradul sistemului de supraveghere video se vor inlocui integral traseele de cablu ftp, se instaleaza camere noi si se configureaza NVR. Pentru refacerea sistemului se folosesc urmatoarele materiale: Switch POE hikvision 16 porturi -3buc Camera hikvision 8mp cu audio -25buc HDD WD surveillance 6 TB -2buc Cablu FTP - 900 m Doza - 25 buc Mufa cat 6 rj45 -55buc Rack 6U -1buc

---