
Servicii de reparație ambulanța VW Transporter MAI 34898

I.D.: 33101213

Data publicarii	11.01.19	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Servicii de reparație în regim de urgență la ambulanța VW Transporter, nr. identif. WV1ZZZ7HZDH027546, 2013, număr înregistrare MAI 34898 într-o unitate service autorizată . Manoperă pentru următoarele operațiuni: - verificat jocuri articulații tren rulare - înlocuire arcuri - demontat/montat picioare amortizor - măsurat și reglat convergență față și spate Piese auto - Arc față - 2 buc -Materiale mici - 1buc -Rulment flanșă amortizor - 2 buc - șurub pivot +piuliță - 4 buc -flanșă amortizor - 2 buc -valvă - 1 buc
