
Servicii de verificare, reîncărcare, reparare a stingătoarelor de incendiu și achiziționare

I.D.: 75718187

Data publicării 24.11.22 Coduri CPV 35111320-4 50413200-5 35111000-5

Pretul estimativ: 1.948,00 RON - 1.948,00 RON

Descriere: Servicii de verificare, reîncărcare, reparare a stingătoarelor de incendiu și achiziționare stingătoare noi. DESCRIERE: Pachetul de servicii include: - Servicii verificare stingător P6 x 8 buc. x 21 lei - Servicii verificare-reîncărcare/reparare stingător P6 x 2 buc. x 32 lei - Servicii preluare-înlocuire stingător neconform P6 x 4 buc. x 84 lei - înlocuit cui siguranță stingător x 2 buc. x 2 lei - Înlocuit furtun stingător P6 x 1 buc. x 9 lei - Înlocuit manometru metric stingător P6 x 1 buc. x 8 lei . Înlocuit valvă stingător x 1 buc x 27 lei - Încărcat pulbere ABC x 12 kg x 9,5 lei Stingator cu pulberi si N2 - tip P3-E- 7 buc Stingator cu pulberi si azot - tip P6- 3 buc Stingator cu pulberi si azot - tip P1- 3 buc
