
Lucrari de reparatii a sistemului de supraveghere video

I.D.: 78730853

Data publicarii	16.02.23	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.190,00 RON - 2.190,00 RON

Descriere: Pentru repunerea in functiune sistemului de supraveghere video se vor efectua urmatoarele lucrari: - Constatate defectiuni - Reparatii sistem (inlocuire videorecorder, inlocuire 3 camere video de exterior, inlocuire 1 camera video de interior, refacere traseu cablu UTP) - Instruire utilizatori - Testare functionare sistem-sediu Primarie
