

---

## Servicii de revizuit si reconditionat cover PVC

I.D.: 102686609

---

Data publicarii	09.09.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 22.420,00 RON - 22.420,00 RON

---

Descriere: Servicii de revizuit si reconditionat cover PVC tip tarket inlocuit/reparat cordon de sudura (pe suprafete mici) cca100 ml.; inlocuit/reparat terminatie plinta cover pvc cca 380 ml; reparat cover pvc prin decopertare pe o suprafata de maxim 25cm si relipire; demontat/remontat praguri de tecere max 25 buc. Demontat/remontat coltare protectie treapta max 20 buc Solutia de lipit este asigurata de operatorul economic.. term de executie max 6 zile, lucrarile de reparat/reconditionat si relipit suprafata pardoseala se vor executa in intervalul orar 14-19.

---