
Servicii de reparatii auto pt.Hyundai Tucson

I.D.: 55046069

Data publicarii	11.03.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.358,11 RON - 1.358,11 RON

Descriere: SERVICII DE REPARATII AUTO nt 28 API CONFORM dEVIZ NR.2538/09.03.2021:antigel G12 1l = 12.60 lei;apa demineralizata 1l = 1.68 lei;inlocuit EGR (piesa adusa de client) = 4h x 32.00 lei(ora) = 128.00 arc spiral = 242.02 lei;manopera inlocuit arc spiral = 2h x 32.00 lei(ora) = 64.00 lei cap de bara = 2 buc. x 58.82 lei = 117.64 lei;bieleta antiruliu = 2 x 54.62 lei = 109.24 lei ;manopera inlocuit capete de bara + bielete antiruliu = 3h x 32.00 lei(ora) = 96.00 lei reglaj directie = 3h x 32.00 lei(ora) =96.00 lei; filtru aer = 47.89 lei;filtru polen = 51.26 lei;filtru combustibil = 94.95 lei;filtru ulei = 34.45 lei;ulei motor 5W-40 4l = 109.24 lei;ulei
