
Verificat stingator cu pulbere tip P6

I.D.: 75968127

Data publicarii	29.11.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 84,00 RON - 84,00 RON

Descriere: Operatiile efectuate pentru fiecare stingator în parte sunt: a) identificarea stingătorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); f) etichetarea și sigilarea stingătorului. Societatea NOFIRE Grup Serv este autorizata sa execute lucrari de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, în baza autorizatiei seria A nr. 3331/2013, eliberata de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti.
