
Serviciu de reparație pentru autoturismul DACIA DUSTER conform anunțului cu numărul ADV1392332

I.D.: 88672260

Data publicarii	26.10.23	Coduri CPV	50110000-9 50112000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 4.505,25 RON - 4.505,25 RON

Descriere: Serviciu de reparație pentru autospeciala DACIA DUSTER serie șasiu UU1HSDADG52890090 / 2015, nr. de înregistrare MAI 38836 aparținând Detașamentului de Pompieri Onești, în cadrul căruia se vor efectua următoarele operațiuni: - demontare-remontare ansamblu cutie de viteze; - revizie generală vehicul; - înlocuire filtru habitaculu; - înlocuire cilindru receptor ambreiaj; - înlocuire kit ambreiaj; - înlocuire filtru aer; - înlocuire furtun aer (intercooler-clapetă aer) - diagnosticare cu tester; - înlocuire filtru carburant; - înlocuire semering palier. În cadrul sereviciului de reparație se vor înlocui următoarele piese: - bușă etanșare vibrochen; - col ambreiaj; - receptor concentric hidraulic; - schimbător conductă aer ieșire; - ulei motor diesel 5W30; - filtru ulei; - cartuș filtrant aer; - filtru de motorină; - filtru polen habitaculu; - garnitură rotundă bușon ulei; - soluție curățat frână Forch, conform anunțului de publicitate cu numărul ADV1392332.
