
Reparatie pompa Wilo MHI 405, serie 779797

I.D.: 78199707

Data publicarii	03.02.23	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.358,05 RON - 2.358,05 RON

Descriere: Aprov.-Sg.Bai-Reparatie pompa Wilo MHI 405, serie 779797, constand din: - schimbarea setului de etansare - schimbarea rulmentilor motor - uscare bobinaj - manopera aferenta.
