

---

## **Pachet de servicii :verificat stingtoare tip P6 , P50si verificare hidranti interiori**

I.D.: 48859539

---

Data publicarii	12.08.20	Coduri CPV	35000000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.070,00 RON - 1.070,00 RON

---

Descriere: Pachet de servicii :verificat stingtoare tip P6 , P50si verificare hidranti interiori: 1. Verificat stingtoare tip P6 - 16 x 15= 240 Ron\buc. 2. Verificat stingtor tip G5 cu co2-1x15=15 Ron/buc. 3.Verificat stingator tip P50 carosabil-1x 35=35 ron/buc. 4.Verificat hidrant interior si exterior-39 x 20=780 Ron/buc. TOTAL GENERAL: 1070 +TVA. Conform cu oferta de servicii nr..34/03.08.2020

---