

Pachet servicii de verificare ISCIR si reparatii recipiente de clor

I.D.: 87024436

Data
publicarii

15.09.23

Coduri CPV

50514000-1

Pretul
estimativ:

4.742,80 RON - 4.742,80 RON

Descriere: Verificarea, repararea recipientelor se efectuează conform Normelor ISCIR : prescriptii tehnice PT_C5 si PT_C12 din 2003.. Recipientele apartinand achizitorului. Este în sarcina cumpărătorului transportul recipientelor în vederea efectuării serviciilor, la și de la sediul furnizorului de clor. Costul piselor, materialelor se adaugă la costul serviciilor efectuate. Serviciile se vor efectua la sediul prestatorului/ furnizorului de clor lichid = Chimcomplex SA . Livrarea de la furnizor se realizează odată cu ridicarea clorului lichid, în condiția ExW conform INCOTERMS 2020. Având în vedere evoluția pietei în ceea ce privește modificări de cost la energie electrică, gaze naturale, forță de muncă și orice alt element relevant pentru producerea si livrarea produsului, precum si în funcție de modificarile legislative care afecteaza orice componenta a pretului, Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile / tarifele unitare pe livrare. În livrarea eşalonată a unei cantităţii de produs achiziţionată într-o cumpărare directă sau în cazul eşalonării serviciilor de verificare cumpărate integral printr-o achiziţie directă, furnizorul își rezervă dreptul de a modifica (după caz) prețurile pentru fiecare livrare/ serviciu, în concordanță cu costurile de fabricație, cu costurile serviciilor de verificare recipiente sau cu achiziția de materiale necesare.