

---

## **Achiziție servicii reparație autoturism Dacia Duster AB 10 RTY**

I.D.: 90487523

---

Data publicarii	05.12.23	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 692,44 RON - 692,44 RON

---

Descriere: Reparație care consta in înlocuirea discului si plăcuțelor de frâna fata, spray curățare precum si manopera aferenta tuturor lucrărilor si eventualele costuri ce pot apărea pe parcursul reparației.

---