

---

## **“Servicii reparare masina spalat sticlarie, ctr 115PCE ”- FICPM**

I.D.: 88069448

---

Data publicarii	12.10.23	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 7.780,00 RON - 7.780,00 RON

---

Descriere: “Servicii reparare masina spalat sticlarie, ctr 115PCE ”- FICPM Serviciile vor consta în: - Înlocuire Pompa dozatoare (Dispenser pump DOS15 200-240V 50/60, cod 10593851)- 1 buc; - Înlocuire furtun (Hose DRM6x2 1650mm, cod 5848180 )- 2 buc; - Înlocuire sistem de conectare (Connection socket, cod 6671861 )- 1 buc; - Înlocuire furtun rezistent chimic (Hose 4,8 chemical, cod 9083460 )- 2 buc; - Înlocuire carcasă 90° (Casing red 90°, cod 6860085 )- 1 buc; - Înlocuire furtun (Hose DRM6x2 1650mm, cod 5848180 )- 1 buc; - Înlocuire plutitor (Float Complete, cod 5805293 )- 1 buc; - Repunerea în funcțiune a masinii de spalat sticlarie de laborator Miele G 7883; - Efectuarea de teste privind funcționarea masinii de spalat sticlarie de laborator Miele G 7883; - Instruirea personalului privind funcționarea masinii de spalat sticlarie de laborator Miele G 7883. Timp de lucru estimat maxim 8 ore

---