
Reparatie Sistem de angulatie videoureteroscop

I.D.: 68181505

Data publicarii	12.04.22	Coduri CPV	50422000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	33.599,00 RON - 33.599,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Reparatie Sistem de angulatie videoureteroscop conform ofertei LPD226: DEFECTIUNI CONSTATATE Sistemul de angulație este rupt OPERATIUNI EXECUTATE Se dezassemblează flexibilul. Se înlocuiește tubulatura de examinare. Se efectuează reglaje și calibrări la sistemul de angulație. Se assemblează flexibilul. PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA
