

Serviciu de reparatie si intretinere instalatie electrica interioara.

I.D.: 41807311

Data publicarii	28.01.19	Coduri CPV	51110000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 634,81 RON - 634,81 RON

Descriere: Se vor demonta 4 lampi tip FIRI 4x18W; se vor demonta 2 lampi tip FIRI 4x18W; se vor monta 20 tuburi fluorescente L18W/840; se vor monta 10 tuburi fluorescente L18W/840 25x1smartlux Osram. Se vor verifica corpurile de iluminat. Oferta include si prețul materialelor. Garanția reparațiilor- 3 luni
