

## **Piese pentru reparatie sn 315274, seriile 533538 si 349228, INFUSOMAT FMS seria 93884**

I.D.: 51733493

Data publicarii 18.11.20 Coduri CPV 50000000-5 50421000-2

Pretul estimativ: 6.055,22 RON - 6.055,22 RON

Descriere: Piese pentru reparatie sn 315274, seriile 533538 si 349228, INFUSOMAT FMS seria 93884 = 6055.22 LEI FTVA PERFUSOR SPACE seria 315274 COD DESCRIERE CANTITATE (buc.) PRET LEI / buc FARA TVA VALOARE LEI FARA TVA PIESE SCHIMB 34502001 LUMP SUM FOR CONSUMABLES (kit material service) 1 50.00 50.00 34520970 OPERATING UNIT, COMPLETE PSP (panou operare PSP) 1 834.24 834.24 34521039 DRIVE HEAD PSP, GREEN CLAWS (cap sistem actionare seringa) 1 1236.88 1236.88 34770025 SYRINGE HOLDER FIXATION (sistem fixare panou frontal) 1 68.55 68.55 34774386 COVER CAP CASE SP (capace suruburi echipament SP) 10 1.04 10.40 SERVICII REPARATII MANOPERA REPARATII +CALIBRARE+TSC 1 0 0 · INFUSOMAT SPACE seria 533538 COD DESCRIERE CANTITATE (buc.) PRET LEI / buc FARA TVA VALOARE LEI FARA TVA PIESE SCHIMB 34502001 Lump Sum for Consumables 1 45.00 45.00 34521380 AIR-IN-LINE SENSOR ISP (sensor aer ISP) 1 281.85 281.85 34521364 FRONT FRAME ISPS (cadru usa ISP) 1 192.45 192.45 34521356 MEMBRANE ISP (mambrana pompa ISP) 1 83.46 83.46 SERVICII MANOPERA CALIBRARE + TSC 1 0 0 · INFUSOMAT SPACE seria 349228 COD DESCRIERE CANTITATE (buc.) PRET LEI / buc FARA TVA VALOARE LEI FARA TVA PIESE SCHIMB 34502001 Lump Sum for Consumables 1 45.00 45.00 34521470 OPERATING UNIT (COMPLETE) ISPS (panou frontal ISP) 1 1202.27 1202.27 34521364 FRONT FRAME ISPS (cadru usa ISP) 1 192.45 192.45 34521356 MEMBRANE ISP (mambrana pompa ISP) 1 83.46 83.46 SERVICII PREZENTA TINE LOC DE COMANDA F